


Craie stéatite



Craie stéatite dite Briançon.

Convient au mieux pour les marquages de travaux de soudure.

Résistant à la température jusqu'à 2000° C.

● en stock
 ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)
 ● réapprovisionnement en cours
 ● non disponible

description	uv	référence
craie stéatite	pc	344239

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur