

## Canons à chaleur Munter : **exemples de refus de garantie**



Corrosion intérieure par humidité



Saleté à l'intérieur de la machine



Filtre carburant bouché



Extérieur sale



Saleté intérieure