

Choisir un générateur

Valeur de départ

PROFESSIONNEL

Application	Puissance continue	coefficient pmr	consommation max
Scie circulaire	400W+	2.5	1000W
Compresseur	2000W+	3+	6000W
Machine à souder	3500W+	2.5	8750W
Melangeur	850W+	3+	2125W
Pompe submersible	500W+	1.5	750W
Meuleuse d'angle	2000W+	2.5	5000W
Ventilateur	1500W+	1.5	2250W
Scie circulaire	1500W	2	3000W
Marteau rotatif	850W	2.5	2125W
Spot halogène	150-500W+	1	150W-500W

TEMPS LIBRE

Frigo	500W+	3.5	1750W
Pompe-CV	300W+	1.5	450W
Ordinateur	20W+	1	20W
Micro-ondes	600W+	1.5	900W
Bouilloire	650W+	1	650W
Chargeur de batterie	100W+	1	100W